

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

Rua Wenceslau Braz, 18 – Centro – Telefone: 3558-1570 email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

Requerimento <u>138</u> 2025

Ao Exmo. Sr. Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos D.D Presidente da Câmara Municipal de Mariana / MG

CÂMARA MUNICIPAL DE	MARIANA
Protocolo sob o nº (3)	
EM: 10 69105/16:4	18
9 %.	*,
Julia Colderia	

O Vereador da Câmara Municipal de Mariana abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, que após lido e aprovado o presente procedimento, encaminhe cópia ao Chefe do Poder Executivo e se remeta ao Sr. André Belico, Secretário de Obras e Panejamento, requer que nos prazos da lei envie a esta Casa as seguintes informações referentes a ponte de tábua, conhecida popularmente como "Ponte de Balanço":

- 1. Já foi realizada vistoria técnica imediata na Ponte de tabua, situada no bairro Santo Antônio, conhecida popularmente por Ponte de Balanço, pela equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas ou outro órgão competente para avaliar as condições da ponte? Em caso afirmativo, quais foram as conclusões da avaliação? Caso Positivo emitir relatório.
- 2. Existe previsão de reparo emergencial ou substituição da ponte por uma estrutura segura e duradoura? Qual é o cronograma previsto para essa ação?
- 3. Está prevista a implementação de sinalização preventiva, iluminação e reforços estruturais, garantindo a travessia segura da população?
- 4. Existe um plano de manutenção periódica da ponte, que evite a reincidência do problema e minimize riscos futuros à comunidade?

Justificativa:

A ponte de tábuas situada no bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Prainha, constitui o principal ponto de acesso entre as duas margens do rio, sendo utilizada diariamente por moradores de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A referida ponte, por sua natureza precária, apresenta tábuas soltas, quebradas e desgastadas, além da ausência de corrimãos e de qualquer tipo de sinalização ou reforço estrutural, tornando sua travessia arriscada, especialmente em períodos de chuva, com a madeira escorregadia e instável.

A situação não apenas compromete a mobilidade da comunidade, dificultando o acesso a escolas, postos de saúde, comércio e serviços essenciais, como também representa petigo.

APROVADO POR UNANIMIDADE

EN 22 / 09 / 25

Flesidente Secretario



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

Rua Wenceslau Braz, 18 – Centro – Telefone: 3558-1570 email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

pela própria comunidade, evidenciam a fragilidade da ponte, reforçando a necessidade urgente de providências técnicas para evitar acidentes graves.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras ou órgão competente, realize vistoria imediata e intervenções de emergência, que garantam a segurança dos usuários, com eventual substituição da estrutura, instalação de corrimãos, sinalização adequada e manutenção periódica. A adoção dessas medidas não apenas protege vidas, mas também assegura a efetiva integração do bairro Santo Antônio à cidade, promovendo dignidade, segurança e bem-estar à população local.

Diante da relevância do tema, contamos com o pronto atendimento por parte do Executivo Municipal.

Mariana, 10 de setembro de 2025

osé Antunes Vieira Vereador – PSDB

> CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA APROVADO POR UNANIMIDADE

> > Sidente

Secretario