



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete da Vereadora Daniely Cristina Souza Alves

Rua Diamantina - 316 C - Cabanas - Mariana - MG
Fone: (31) 3558 - 4506 E-mail: danielycsa@gmail.com

Requerimento N° 116 /2016

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob n° 116
Em 19 / 10 / 2016 / 13:59
Roberta Gomes

Excelentíssimo Senhor
Antônio Marcos Ramos de Freitas
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Egrégio Plenário

A vereadora que este subscreve, regimentalmente amparada, apresenta à Mesa, ouvidos o Plenário, que após aprovado seja remetido ao chefe do Poder Executivo para que encaminhe cópia deste procedimento ao Diretor Executivo do SAAE e, para que este forneça as seguintes informações solicitadas:

- **Avaliação da estrutura da Caixa d'água que abastece os Bairros Cabanas e Santa Rita de Cássia – ETA Santa Rita de Cássia**, pois segundo informações dos Moradores, a caixa d'água apresenta rachaduras e está comprometendo a qualidade da que chega nas residências uma vez que a água estaria correndo direto do local de captação para as residências.

Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento

Mariana, 19 de outubro de 2016.

Daniely Cristina Souza Alves
Daniely Cristina Souza Alves

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 24 / 10 / 2016
[Assinatura] Presidente [Assinatura] Secretário